

Согласовано:

Директор ГБУ "Жилищник Бабушкинского района"

_____ Е.В.Волкова

Платные услуги

Расценки на работы по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме

*Стоимость работ указана с НДС в размере 18% и не включает стоимость используемых деталей и материалов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Предельная стоимость | | Стоимостные нормативы (ТСН/СН/мониторинг рынка/другое) | Уровень цен | Соответствие уставной деятельности (указать пункт устава) |
|-------------------------------------|--|----------|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------|---|
| | | | Для граждан, не имеющих льгот | Для льготных категорий граждан | | | |
| Санитарно-технические работы | | | | | | | |
| 1 | Отключение стояков | | | | | | |
| | Отключение стояков ХВС/ГВС на 2 часа (за 1 стояк ВС) | шт. | 2185 | 1725 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Коммерческое отключение стояка ХВС/ГВС (при проведении работ сторонней организацией) на 2 часа (за 1 стояк ВС) | шт. | 3680 | 2875 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|--------|------------------|-------------|----------------|
| | Отключение стояка ЦО (не в отопительный период) на 2 часа | шт. | 2185 | 1725 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Отключение стояка ЦО (не в отопительный период) при работе сторонней организации на 2 часа | шт. | 3680 | 2875 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 2 | Выход специалиста | | | | | | |
| | Выход специалиста для осмотра | выход | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Выход специалиста для осмотра и консультации (с составлением сметы) | выход | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 3 | Трубопроводы | | | | | | |
| | Демонтаж всех трубопроводов d от 15 мм до 25 мм | п.м. | 72,45 | 57,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж всех трубопроводов d от 32 мм до 50 мм | п.м. | 115 | 92 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж всех трубопроводов d от 65 мм до 100 мм | п.м. | 172,5 | 138 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж всех трубопроводов d от 125 мм до 150 мм | п.м. | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж стальных трубопроводов d 15 мм до 25 мм | п.м | 368 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж стальных трубопроводов d от 32 мм до 50 мм | п.м | 460 | 368 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж стальных трубопроводов d от 65 мм до 100 мм | п.м | 563,5 | 448,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж стальных трубопроводов d от 125 мм до 150 мм | п.м | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб d от 16 мм до 20 мм | п.м | 230 | 175,95 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб d от 25 мм до 32 мм | п.м | 253 | 202,4 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|------------------|-------------|----------------|
| | Монтаж трубопроводов из полипропилена d от 20 мм до 25 мм | п.м | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж трубопроводов из полипропилена d от 32 мм до 50 мм | п.м | 402,5 | 322 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 4 | Сварочные работы | п.м. | 862,5 | 690 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Сварочные работы d от 15 мм до 20 мм | шов | 149,5 | 115 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Сварочные работы d от 25 мм до 32 мм | шов | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Сварочные работы d от 40 мм до 50 мм | шов | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Сварочные работы d от 65 мм до 100 мм | шов | 368 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Сварочные работы d от 125 мм до 150 мм | шов | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 5 | Радиаторы | | | | | | |
| | Демонтаж радиатора чугунного | секция | 115 | 92 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж радиатора биметаллического | секция | 72,45 | 57,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж конвектора | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж радиаторов чугунных | секция | 805 | 690 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж радиаторов биметаллических | секция | 805 | 690 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж конвекторов | шт. | 3220 | 2530 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена пробок радиатора | шт. | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 6 | Запорно-регулирующая арматура | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|-------|-------|------------------|-------------|----------------|
| | Демонтаж запорно-регулирующей арматуры d от 15 мм до 25 мм | шт. | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж запорно-регулирующей арматуры d от 32 мм до 50 мм | шт. | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж запорно-регулирующей арматуры d от 65 мм до 100 мм | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж запорно-регулирующей арматуры d от 125 мм до 150 мм | шт. | 506 | 402,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж запорно-регулирующей арматуры d от 15 мм до 25 мм | шт. | 989 | 851 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж запорно-регулирующей арматуры d от 32 мм до 50 мм | шт. | 1104 | 977,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж запорно-регулирующей арматуры d от 65 мм до 100 мм | шт. | 2300 | 1725 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж запорно-регулирующей арматуры d от 125 мм до 150 мм | шт. | 3450 | 2530 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Нарезка резьбы d от 15 мм до 25 мм | ед. | 218,5 | 138 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Нарезка резьбы d от 32 мм до 50 мм | ед. | 287,5 | 207 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 7 | Опрессовка системы после проведенных работ | м. | 57,5 | 54,05 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 8 | Канализация | | | | | | |
| | Демонтаж фитинга чугунной канализационной трубы d 50 мм | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж фитинга чугунной канализационной трубы d 100 мм | шт. | 1495 | 1150 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж канализационных труб ПВХ d от 32 мм до 50 мм | п.м | 149,5 | 115 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж канализационных труб ПВХ d от 80 мм до 100 мм | п.м | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|-------|------------------|-------------|----------------|
| | Монтаж чугунных канализационных труб d 50 мм | п.м | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж чугунных канализационных труб d 100 мм | п.м | 647,45 | 517,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж фитинга канализационной трубы ПВХ d от 32 мм до 50 мм | шт. | 43,7 | 34,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж фитинга канализационной трубы d от 80 мм до 100 мм | шт. | 115 | 92 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж чугунной канализационной трубы d 50 мм | шт. | 129,95 | 103,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж чугунной канализационной трубы d 100 мм | шт. | 345 | 276 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 9 | Унитаз | | | | | | |
| | Демонтаж унитаза с бачком без сохранения | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж унитаза с бачком с сохранением | шт. | 1495 | 1150 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж унитаза | шт. | 1495 | 1150 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка унитаза с бачком (в сборе) на подготовленное место | шт. | 2587,5 | 2070 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Заделка пола после демонтажа старого унитаза | точка | 575 | 460 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Сборка смывного бачка с монтажом на унитаз | ед. | 1725 | 1380 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Ремонт/замена сливного механизма унитаза (или его деталей) | шт. | 1150 | 920 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Ремонт/замена шарового клапана унитаза (или его деталей) | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена гофры | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|-------|------------------|-------------|----------------|
| | Устранение засора унитаза | ед. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Устранение сложного засора со снятием унитаза | шт. | 3680 | 2875 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Укрепление расшатанного унитаза без демонтажа | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Смена сиденья унитаза | шт. | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена гибкой подводки | шт. | 368 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 10 | Смесителя | | | | | | |
| | Демонтаж душевого смесителя | шт. | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж смесителя кухонной мойки | шт. | 264,5 | 207 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж смесителя раковины | шт. | 302,45 | 241,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена душевого смесителя | шт. | 1265 | 977,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена смесителя кухонной мойки | шт. | 1874,5 | 1495 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена смесителя раковины | шт. | 2185 | 1725 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена гибкой подводки смесителя (без учета демонтажа смесителя, раковины или мойки) | шт. | 506 | 402,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена картриджа в смесителе | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена кран-буксы | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена маховичка вентиляционной головки или ручки переключателя на смесителе | шт. | 149,5 | 115 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Мелкий ремонт смесителя без демонтажа | шт. | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------|--------------|------------|------------------|-------------|----------------|
| | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 575 | 460 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 11 | Раковины, мойки | | | | | | |
| | Демонтаж раковины | шт. | 1081 | 862,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж кухонной мойки | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка раковины и подстоля типа «Мойдодыр» | комп. | 2185 | 1725 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка раковины типа «Тюльпан» | комп. | 1725 | 1380 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка раковины типа «Кувшинка» над стиральной машинкой | комп. | 1725 | 1380 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка раковины на кронштейны | комп. | 1495 | 1150 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка кухонной мойки с подстольем | комп. | 1495 | 1150 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Сборка подстоля для кухонной мойки | комп. | 1150 | 920 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка кухонной мойки врезной на готовое место | шт. | 1150 | 920 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж сифона | шт. | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж сифона | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена сифона | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Ремонт сифона | шт. | 506 | 402,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Устранение засора сифона | шт. | 575 | 460 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Навес зеркала (в зависимости от размеров и конструкции зеркала) | шт. | 862,5 - 2185 | 690 - 1725 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| | Установка (полочки, мыльницы, крючки, бумагодержатели и т.п.) | шт. | 218,5 - 724,5 | 172,5 - 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 12 | Ванны | | | | | | |
| | Демонтаж стальной ванны без сохранения | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж «стандартной» акриловой ванны без сохранения | шт. | 1725 | 1380 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж чугунной ванны без сохранения | шт. | 1495 | 1150 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж стальной ванны с сохранением | шт. | 862,5 | 690 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж «стандартной» акриловой ванны с сохранением | шт. | 2070 | 1656 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж чугунной ванны с сохранением | шт. | 1725 | 1380 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж обвязки ванны | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Демонтаж старой обвязки ванной с расчеканкой труб и выпилом слива | шт. | 1725 | 1380 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка стальной ванны | шт. | 2645 | 2070 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка «стандартной» акриловой ванны (на готовую раму) | шт. | 2875 | 2300 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка чугунной ванны | шт. | 3335 | 2242,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж обвязки ванной (пластик) | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж обвязки ванной (медь-латунь) | шт. | 1150 | 920 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Смена выпуска у ванны | шт. | 736 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--------|------------------|-------------|----------------|
| | Смена перелива у ванны | шт. | 552 | 425,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Устранение засора ванны без разборки сифона | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Устранение засора ванны с разборкой сифона | шт. | 862,5 | 690 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 13 | Полотенцесушитель | | | | | | |
| | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка полотенцесушителя на подготовленное место | шт. | 3335 | 2472,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена полотенцесушителя с монтажом перемычки, запорной арматуры и подводок (на трубы d от 15 мм до 20 мм) | шт. | 12500 | 10000 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Замена полотенцесушителя с монтажом перемычки, запорной арматуры и подводок (на трубы d от 25 мм до 32 мм) | шт. | 13800 | 11000 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 14 | Стиральные и посудомоечные машины | | | | | | |
| | Демонтаж стиральной или посудомоечной машины | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Подключение отдельно стоящей стиральной или посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 1495 | 1150 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Подключение отдельно стоящей стиральной или посудомоечной машины (с доработкой коммуникаций по подключению к водопроводу и канализации) | шт. | 2875 | 2300 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Подключение встраиваемой стиральной или посудомоечной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 2185 | 1725 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| | Подключение встраиваемой стиральной или посудомоечной машины (с доработкой коммуникаций по подключению к воде и сливу) | шт. | 3680 | 2875 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 15 | Прочее | | | | | | |
| | Монтаж перемычки на трубопроводы (на трубы d от 15 мм до 20 мм) | шт. | 8200 | 6500 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Монтаж перемычки на трубопроводы (на трубы d от 25 мм до 32 мм) | шт. | 8800 | 7000 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Устранение течи в присоединениях гибкой подводки к трубопроводам | соед. | 172,5 | 138 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| Электромонтажные работы | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж электропроводки | п.м | 72,45 | 57,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 2 | Установка крючка под люстру | шт. | 368 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 3 | Установка люстры простой | шт. | 647,45 - 862,5 | 517,5 - 690 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 4 | Установка светильника потолочного | шт. | 862,5 - 1150 | 690 - 920 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 5 | Установка галогенного/точечного светильника | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 6 | Установка трансформатора | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 7 | Установка бра | шт. | 647,45 | 517,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 8 | Установка люстры с вентилятором | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 9 | Монтаж эл. звонка с подключением | шт. | 862,5 | 690 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 10 | Монтаж вентилятора на подготовленное место (с подключением) | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|--------|-------|------------------|-------------|----------------|
| 11 | Прокладка и закрепление провода (гофры) в штробе | п.м | 460 | 368 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 12 | Прокладка открытой проводки | | | | | | |
| | По бетону | п.м | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По кирпичу | п.м | 230 | 184 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По пенобетону, гипсолиту | п.м | 201,25 | 161 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По ГКЛ | п.м | 172,5 | 138 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 13 | Монтаж кабель-канала | | | | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По бетону | п.м | 402,5 | 322 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По кирпичу | п.м | 264,5 | 207 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По пенобетону, гипсолиту | п.м | 230 | 184 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По ГКЛ | п.м | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 14 | Прокладка гофры | | | | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По бетону | п.м | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По кирпичу | п.м | 322 | 253 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По пенобетону, гипсолиту | | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | По ГКЛ | п.м | 264,5 | 207 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 15 | Укладка провода в кабель-канал | п.м | 92 | 69 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--------|-------|------------------|-------------|----------------|
| 16 | Затяжка провода в гофру | п.м | 115 | 92 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 17 | Высверливание отверстий под монтаж подрозетника d 65-70 мм. | | | | | | |
| | В бетоне | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | В кирпиче | шт. | 368 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | В пенобетоне, гипсолите | шт. | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | В ГКЛ | шт. | 115 | 92 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 18 | Высверливание отверстий под монтаж распаячной коробки d 80 мм. | | | | | | |
| | В бетоне | шт. | 474,95 | 379,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | В кирпиче | шт. | 402,5 | 322 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | В пенобетоне, гипсолите | шт. | 333,5 | 264,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | В ГКЛ | шт. | 149,5 | 115 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 19 | Монтаж подрозетника d 65-70 мм. или распаячной коробки d 80 мм | шт. | 72,45 | 57,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 20 | Монтаж механизма (розетка, выключатель и т.п.) | шт. | 359,95 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 21 | Замена механизма (розетка, выключатель и т.п.) | шт. | 575 | 460 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 22 | Замена «блочка» | шт. | 1725 | 1380 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 23 | Монтаж накладной розетки, выключателя, распаячной коробки | шт. | 517,5 | 402,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------------|-------------|----------------|
| 24 | Замена накладной розетки, выключателя, распаячной коробки | шт. | 575 | 460 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 25 | Монтаж автомата, УЗО на подготовленное место (с подключением) | | | | | | |
| | Однополюсной | шт. | 437 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Двухполюсной | шт. | 575 | 460 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Трехполюсной | шт. | 724,5 | 575 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Четырехполюсной | шт. | 862,5 | 690 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 26 | Замена автомата, УЗО | | | | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Однополюсной | шт. | 603,75 | 483 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Двухполюсной | шт. | 718,75 | 621 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Трехполюсной | шт. | 977,5 | 770,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Четырехполюсной | шт. | 1092,5 | 874 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 27 | Отключение электроэнергии для замены оборудования (для юрлиц) не более 3 часов | | 2185 | 1725 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| Строительно-отделочные работы | | | | | | | |
| 1 | Штробы | | | | | | |
| | Изготовление штроб размером до 25х25 мм. в бетоне | п.м | 377,6 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 25х25 мм. в кирпиче | п.м | 531 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 25х25 мм. в пенобетоне, гипсолите | п.м | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|--------|-------|------------------|-------------|----------------|
| | Изготовление штроб размером до 25x25 мм. в ГКЛ | п.м | 149,5 | 115 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 45x25 мм. в бетоне | п.м | 603,75 | 483 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 45x25 мм. в кирпиче | п.м | 517,5 | 402,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 45x25 мм. в пенобетоне, гипсолите | п.м | 402,5 | 322 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 45x25 мм. в ГКЛ | п.м | 253 | 195,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 45x45 мм. в бетоне | п.м | 833,75 | 667 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 45x45 мм. в кирпиче | п.м | 603,75 | 483 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 45x45 мм. в пенобетоне, гипсолите | п.м | 517,5 | 414 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 45x45 мм. в ГКЛ | п.м | 368 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 70x70 мм. в бетоне | п.м | 1092,5 | 862,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 70x70 мм. в кирпиче | п.м | 747,5 | 644 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 70x70 мм. в пенобетоне, гипсолите | п.м | 713 | 552 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Изготовление штроб размером до 70x70 мм. в ГКЛ | п.м | 552 | 437 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Заделка штроб | п.м | 115 | 92 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 2 | Отверстия | | | | | | |
| | Сверление сквозных отверстий d до 20 мм. | шт. | 218,5 | 172,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------|--------|------------------|-------------|----------------|
| | Сверление сквозных отверстий d до 40 мм. | шт. | 368 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Сверление сквозных отверстий d до 60 мм. | шт. | 655,5 | 517,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 3 | Ремонт штукатурки | | | | | | |
| | стен | м2 | 977,5 | 782 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | потолков | м2 | 1081 | 862,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 4 | Сплошное выравнивание полимерцементным раствором | | | | | | |
| | стен | м2 | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | потолков | м2 | 345 | 287,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 5 | Разборка плиточной облицовки (без сохранения материала) | | | | | | |
| | стены | м2 | 368 | 402,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | пола | м2 | 517,5 | 391 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 6 | Облицовка стен керамическими плитами | | | | | | |
| | Размер плиток (150x150) при толщине шва 1-2мм | м2 | 1265 | 1012 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Размер плиток (100x100; 150x75) при толщине шва 3-5мм | м2 | 1288 | 1023,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Установка плиток бордюрных и фризových | п.м | 143,75 | 115 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 7 | Ремонт пола перед укладкой керамических плиток | | | | | | |
| | С заделкой выбоин S<0.5кв.м | место | 517,5 | 408,25 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | С заделкой выбоин S<1кв.м | место | 920 | 736 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 8 | Поштучная укладка керамических напольных плиток S<5кв.м | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----|--------|--------|------------------|-------------|----------------|
| | Размер напольной плитки 100x100мм | м2 | 977,5 | 782 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Размер напольной плитки 150x150мм | м2 | 948,75 | 759 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Размер напольной плитки 200x200мм | м2 | 931,5 | 747,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 9 | Поштучная укладка керамических напольных плиток S<10кв.м | | | | | | |
| | Размер напольной плитки 100x100мм | м2 | 943 | 736 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Размер напольной плитки 150x150мм | м2 | 920 | 713 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Размер напольной плитки 200x200мм | м2 | 908,5 | 701,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 10 | Установка специальных плиток | | | | | | |
| | Карнизных или угловых (фасонных) | м2 | 195,5 | 149,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Цокольных или плинтусных | м2 | 195,5 | 149,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 11 | Улучшенная масляная окраска поверхностей с расчисткой старой краски до 35% | | | | | | |
| | Потолков | м2 | 460 | 368 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Стен | м2 | 373,75 | 299 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Полов | м2 | 287,5 | 230 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Окон (применён К=2,8) | м2 | 2599 | 2081,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Дверей (применён К=2,7) | м2 | 1334 | 1069,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Дверей с остеклением (применён К=1,8) | м2 | 920 | 713 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 12 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей | м2 | 120,75 | 97,75 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 13 | Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей | м2 | 189,75 | 149,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 14 | Окраска поверхностей вододисперсионной краской | | | | | | |
| | Потолков | м2 | 316,25 | 253 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Стен | м2 | 253 | 195,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 15 | Окраска металлических поверхностей масляными составами | | | | | | |
| | Радиаторов ребристых, труб, регистров | м2 | 368 - 494,5 | 287,5 - 391 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Решеток трубопроводов d<50мм | м2 | 632,5 | 506 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 16 | Обойные работы | | | | | | |
| | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 115 | 92 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Оклейка обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону | м2 | 517,5 | 414 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Смена обоев высшего качества | м2 | 1092,5 | 874 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Оклейка потолков обоями | м2 | 161 | 126,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 17 | Косметический ремонт | м2 | от 4312,5 | от 3450 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 18 | Устройство стяжек цементных толщиной до 20мм | м2 | 195,5 | 149,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| Плотничные, столярные и стекольные работы | | | | | | | |
| 1 | Смена неисправного замка (однотипного) | | | | | | |
| | Врезного | прибор | 793,5 | 632,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Накладного | прибор | 506 | 402,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|--------|------------------|-------------|----------------|
| | Врезка нового замка | прибор | 506 | 402,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Врезного | прибор | 1518 | 1207,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Накладного | прибор | 908,5 | 724,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 2 | Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа от входной двери) со вскрытием двери с последующей подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна | шт. | 4370 | 3496 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 3 | Врезка дверного глазка во входную дверь | шт. | 517,5 | 414 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 4 | Смена разбитых жильцами стекол в квартире (с учетом стоимости стекла) | м2 | 655,5 | 517,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 5 | Замена дверного полотна (1,6м2) | шт. | 1633 | 1299,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 6 | Ремонт форточек | шт. | 885,5 | 701,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 7 | Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных дверных полотнах | п.м | 172,5 | 138 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 8 | Укрепление оконных и дверных наличников | шт. | 172,5 | 138 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 9 | Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением полиуретановой пеной | шт. | 276 | 793,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 10 | Укрепление оконных и дверных коробок без заполнения | шт. | 621 | 494,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 11 | Смена досок в полах | м2 | 644 | 517,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 12 | Смена оконных ручек | шт. | 184 | 149,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------|-----------|---------|------------------|-------------|----------------|
| 13 | Смена дверных ручек-скоб | шт. | 276 | 218,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 14 | Смена ручек-кнопок | шт. | 143,75 | 115 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 15 | Смена оконных петель | | | | | | |
| | При створке с одной петлей | шт. | 391 | 304,75 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | При створке с двумя петлями | шт. | 770,5 | 609,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 16 | Смена дверных и оконных петель | | | | | | |
| | При полотне с одной петлей | шт. | 310,5 | 241,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | При полотне с двумя петлями | шт. | 603,75 | 483 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 17 | Установка межкомнатной двери | шт. | от 3875,5 | от 3105 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 18 | Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов | м2 | 431,25 | 345 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 19 | Смена решеток | | | | | | |
| | Вентиляционных решеток в полах | шт. | 253 | 195,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | Вентиляционных решеток сан. технических | шт. | 402,5 | 322 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 20 | Смена плинтусов (удаление старого и установка нового) | п.м | 143,75 | 115 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 21 | Ремонт оконных переплетов | створка | 2587,5 | 2070 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 22 | Смена створок оконных переплетов | створка | 5313 | 4255 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 23 | Ремонт дверных полотен | | | | | | |
| | Одностворные | м2 | 103,5 | 80,5 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----|--------|-----|---------------------|-------------|----------------|
| | Двухстворные | м2 | 143,75 | 115 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| 24 | Разборка покрытий из линолеума | м2 | 86,25 | 69 | Мониторинг рынка | Январь 2018 | п. 2.5. Устава |
| | | | | | | | |

Расчет составил ведущий инженер-сметчик

Расчет проверил главный инженер